

HI 955202

Thermomètre Pt100 à 4 fils avec imprimante et 2 entrées



Caractéristiques

Thermomètre idéal pour toutes les sociétés exigeant une bonne précision des mesures et une traçabilité des données. Il vous garantit un excellent rapport qualité/prix.

- ◆ Sonde Pt 100 en option
- ◆ Large gamme de mesure
- ◆ Accepte deux sondes (2 entrées)
- ◆ Documentation sur papier non thermique
- ◆ Large afficheur LCD pour une lecture aisée
- ◆ Sonde Pt 100 interchangeable (famille HI 768)
- ◆ Auto extinction après 5 minutes de non utilisation
- ◆ Bonne précision, stabilité et reproductibilité des mesures
- ◆ Intervalles d'impression (1, 2, 5, 10, 30, 60, 120 et 180 minutes)

Spécifications

Gamme	- 200.0 à 850.0 °C
Précision	± 0.1 °C ± 0,1% de la lecture
Résolution	0.1 °C ou 1°C (à sélectionner)
Sonde	Sonde Pt100 HI 768 interchangeable (en option)
Alimentation	4 piles 1.5 V AA ou adaptateur secteur 220/12 V (en option)
Dimensions/poids	220 x 82 x 66 mm / 550 g

HI 955202 est livré avec 5 rouleaux de papier, 4 piles 1.5V AA et un mode d'emploi.